



Beantragung der Errichtung eines Fahrbahnteilers an der Kreisstraße NM 32 am Ortsausgang Eichenhofen Richtung Darshofen beim Landratsamt Neumarkt i. d. Opf.

Sachverhalt:

Durch die gerade Straßenführung, die nur einseitige und von der Straße zurückgesetzte Bebauung und die scheinbare Übersichtlichkeit durchfährt eine Vielzahl der Fahrzeuge die Ortsein- bzw. -ausfahrt von Eichenhofen Richtung Darshofen mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit als erlaubt (50 km/h). Eine im Jahr 2017/18 installierte, mobile Geschwindigkeitsmessanlage zeichnete eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 72 km/h und eine maximale Geschwindigkeit von 156 km/h (!) auf. Da die Messungen im Winter durchgeführt wurden (wenig Motorradfahrer, oft niedrigeres Tempo wegen Straßenglätte), dürften die tatsächlichen Werte noch darüber liegen.

Im Gespräch mit Eichenhofener Bürgern äußerten viele den Wunsch, am Ortsausgang einen Fahrbahnteiler zu errichten, um die Geschwindigkeit der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge zu reduzieren. Das Tempo der Fahrzeuge stellt nach Aussage der Anwohner eine große Gefahr für Kinder, Spaziergänger, Fahrradfahrer und Nutzer von Grundstückszufahrten dar. Der SPD-Ortsverein teilt diese Ansicht.

Der im weiteren Verlauf der Straße befindliche Fahrbahnteiler (Ortsausgang Darshofen Richtung Parsberg) kann als Vorlage für Eichenhofen herangezogen werden. Auf die integrierte Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten jedoch verzichtet werden. Dieser Fahrbahnteiler benötigt rechts und links der Straße jeweils etwa zwei Meter zusätzliche Breite. Der Straßengraben am nördlichen Fahrbahnrand kann verrohrt unter der verschwenkten Fahrbahn geführt werden und die Böschung am südlichen Fahrbahnrand verlegt werden, sodass durch die mehrere Meter breiten Streifen öffentlichen Grunds beiderseits der Straße unserer Ansicht nach auf Grundstücksankäufe von Privatpersonen verzichtet werden kann. Zu beachten sind jedoch die in der Nähe befindliche Mittelspannungsleitung des Bayernwerks und die oberirdische Telefonleitung.

Ein weiteres Problem stellen die vier unübersichtlichen Kurven der NM 32 innerorts dar, in denen grundsätzlich keine Fahrbahnmittenmarkierung und nur in einer Kurve ein Verkehrsspiegel vorhanden ist. Fahrzeuge durchfahren diese häufig mit unangepasster Geschwindigkeit und/oder missachten das Rechtsfahrgebot.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beauftragt den ersten Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung mit der Beantragung der Errichtung eines Fahrbahnteilers an der Kreisstraße NM 32 am Ortsausgang Eichenhofen Richtung Darshofen beim Landratsamt Neumarkt i. d. Opf.

Im gleichen Zug soll die Möglichkeit der Errichtung von zusätzlichen Verkehrsspiegeln und Fahrbahnmittenmarkierungen an der Ortsdurchfahrt der NM 32 geprüft werden.

Wir hoffen auf die positive Zustimmung für den Beschlussvorschlag und bedanken uns im Voraus für eine konstruktive Diskussion des Antrags in der Gemeinderatssitzung.

Mit besten Grüßen

A. Steiner

Andreas Steiner, Georg Götz, Alfred Geitner, Wolfgang Eglmeier

Anhang: Auszüge Bayernatlas

